

TABULKA ZTRÁT TŘENÍM V POTRUBÍ
PE - LD PN 6 – MEANDR

PN 6		32 32 x 2,5	
PRŮTOK		RYCHLOST	ZTRÁTA
[l/s]	[m ³ /h]	[m/s]	[bar/100m]
0,10	0,4	0,17	0,02
0,15	0,5	0,26	0,05
0,20	0,7	0,35	0,08
0,25	0,9	0,44	0,11
0,30	1,1	0,52	0,16
0,35	1,3	0,61	0,21
0,40	1,4	0,70	0,26
0,45	1,6	0,79	0,32
0,50	1,8	0,87	0,39
0,55	2,0	0,96	0,46
0,60	2,2	1,05	0,53
0,65	2,3	1,14	0,61
0,70	2,5	1,22	0,69
0,75	2,7	1,31	0,78
0,80	2,9	1,40	0,88
0,85	3,1	1,48	0,98
0,90	3,2	1,57	1,08
0,95	3,4	1,66	1,19
1,00	3,6	1,75	1,30
1,10	4,0	1,92	1,53
1,20	4,3	2,10	1,78
1,30	4,7	2,27	2,05
1,40	5,0	2,45	2,34
1,50	5,4	2,62	2,64
1,60	5,8	2,79	2,95
1,70	6,1	2,97	3,28
1,80	6,5	3,14	3,63